



Medienmitteilung

Erneut Bewegungen im Hang an der Tälistrasse in Niederurnen

Die regelmässigen Messungen an der Tälistrasse in Niederurnen zeigen erneut Bewegungen im Hang. Eine akute Gefahr für Bevölkerung oder Infrastruktur besteht jedoch nicht.

Die Tälistrasse ob Niederurnen quert zwischen den Bereichen «Eggrüti» und «Bergwald» ein bekanntes Rutschgebiet, in dem es in der Vergangenheit wiederholt zu Rutschungen gekommen ist.

Im jüngsten Überwachungsintervall vom 10. Juli bis 23. September 2025 wurden erneut Bewegungen im Gebiet Guflen / Tälistrasse in Niederurnen festgestellt. Die geodätischen Messungen zeigen, dass es zu einer Reaktivierung der Rutschung gekommen ist. Einzelne Messpunkte wiesen horizontale Verschiebungen von bis zu 0.5 Metern auf. Diese Aktivität hängt mit den erhöhten Niederschlägen der letzten Wochen zusammen.

Trotz der festgestellten Bewegungen besteht aktuell keine akute Gefahr für die Bevölkerung oder die Infrastruktur. Die Rutschung ist weiterhin aktiv und wird durch Fachleute regelmässig überwacht.

Gemeinde Glarus Nord
Kommunikation
Kanzlei / Dienste
29. September 2025