

BachNr	AbschNr	Datum	Von	Bis	GSbreite	Eindol	vnatAbst	BVar	TVar	SohlVer	SohlMat	LBukVer	RBukVer	LBukMat	RBukMat	LUFbeBre	RUFbeBre	LUFerBer	RUFerBer	LUFbeBew	RUFbeBew	Notizen	Klasse	FotoAuf	FotoAb		
2443	1	12.10.2018	0	78	6.5	0	0	3	2	6	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	Beginn des Gewässers in Linthkanal. Hat bei 42m einen Auslass/Durchlass in Gewässer Nr. 2423 und fliesst deshalb bei Niedrigwasser nicht immer bis in Linthkanal.	4	2	951		
2443	2	12.10.2018	117	342	6.5	0	0	3	3	6	4	6	6	7	6	4	0	2	3	2	0	-	4	4	7		
2443	3	12.10.2018	342	401	6.5	0	0	3	3	6	4	6	6	7	6	3	0	2	3	2	0	-	4	8	9		
2443	4	12.10.2018	401	456	4	0	0	3	2	6	4	6	6	7	6	16	0	1	3	2	0	-	4	10	12		
2443	6	12.10.2018	541	698	6	0	0	3	2	6	5	6	6	5	5	1	1	2	2	2	2	2	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4	16	23	
2443	7	12.10.2018	698	826	5	0	0	3	3	6	5	6	6	5	5	2	1	2	2	2	2	2	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4	24	28	
2443	8	12.10.2018	826	892	5	0	0	3	3	6	5	6	6	5	5	2	4	2	2	2	2	1	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4	27	32	
2443	10	12.10.2018	1054	1125	4.5	0	0	2	2	6	5	6	6	5	5	1	3	2	2	2	2	2	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4	35	38	
2443	11	12.10.2018	1125	1343	4.5	0	0	2	1	6	5	6	6	5	5	16	16	1	1	1	1	1	Sohlenverbau: Natursteine dicht	3	37	39	
2443	12	12.10.2018	1343	1392	4	0	0	1	1	2	4	6	6	5	5	5	4	2	2	1	1	1	Geschiebesammler	3	41	43	
2443	13	12.10.2018	1392	1417	6	0	0	2	1	6	5	6	6	5	5	16	12	1	1	1	1	1	-	3	42	kein Foto	
26	1	12.10.2018	224	280	1.2	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	4	16	2	1	2	1	1	-	2	44	49	
26	2	12.10.2018	400	468	0.8	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0.5	0.5	2	2	2	2	2	Position und Höhe grösster Absturz nicht bestimmbar, da meist <20cm	2	50	51	
26	3	12.10.2018	468	610	0.6	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0.5	1	2	2	2	2	-	2	52	59		
26	4	12.10.2018	610	652	0.6	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0.5	1	2	2	2	2	1	-	2	60	61	
26	5	12.10.2018	652	724	0.4	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	4	12	2	1	1	1	1	-	1	63	66, 64	
26	6	12.10.2018	724	755	0.4	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0.5	0.5	2	2	1	2	2	-	2	67	69	
26	8	12.10.2018	976	1038	0.2	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0.5	4	2	2	2	2	1	-	2	78	79	
26	9	12.10.2018	1038	1115	0.2	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0.5	3	2	0	2	2	1	Abschnitt trocken	2	80	81, 82
14	1	12.10.2018	423	544	0.4	0	1	1	1	2	4	2	2	7	7	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	2	84	86, 87	
13	6	12.10.2018	1997	2070	0.4	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	2	2	1	1	1	-	2	93	92	
13	5	12.10.2018	1865	1997	0.4	0	1	1	1	2	5	2	2	7	7	0	0	3	3	0	0	0	-	2	95	94	
13	4	12.10.2018	1826	1865	0.4	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	12	12	1	1	1	1	1	Abschnitt nicht zugänglich	1	99	96,97	
2450	2	17.10.2018	83	145	5	0	0	3	3	6	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	-	4	104	109		
2450	3	17.10.2018	145	465	30	0	0	2	2	2	4	3	3	2	2	7	8	2	2	2	2	1	-	3	109	112	
2450	4	17.10.2018	465	559	11	0	0	3	3	3	1	6	5	6	6	0	1	3	2	0	2	2	-	4	113	114	
2450	5	17.10.2018	559	726	10	0	0	3	3	2	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	-	4	115	942	
2450	7	17.10.2018	871	988	9	0	0	2	2	4	1	6	6	6	6	0	2	3	2	0	2	2	-	4	119	120	
2450	8	22.10.2018	988	1103	15	0	0	2	2	1	0	4	4	2	2	2	2	2	2	2	1	2	-	3	122	250	
592	2	17.10.2018	90	202	3	0	0	1	1	2	1	4	4	2	2	8	8	1	1	2	2	2	-	2	126	128	
592	3	17.10.2018	202	250	15	0	0	2	2	2	1	3	2	2	2	2	9	2	2	2	2	2	-	3	129	130	
592	4	17.10.2018	250	504	3	0	0	3	2	6	4	6	6	5	5	1.5	1.5	2	2	3	3	3	-	4	131	944	
592	6	17.10.2018	1044	1290	7	0	0	3	2	6	4	6	6	5	5	1.4	1.4	2	2	3	3	3	-	4	134	135	
592	8	17.10.2018	1382	1538	7	0	0	2	2	3	1	4	4	2	2	16	14	1	1	1	1	1	Abschnitt nicht gut zugänglich, Position der Abstürze nicht immer genau bestimmbar	3	138	141	
592	9	17.10.2018	1538	1704	6	0	1	1	1	2	4	2	2	2	2	16	16	1	1	1	1	1	Position der Abstürze nicht immer genau bestimmbar	1	143	144	
158	2	17.10.2018	42	76	0.4	0	1	1	1	2	2	4	2	2	7	7	0.5	0.5	2	2	2	2	-	2	156	158	
158	3	17.10.2018	76	120	0.4	0	0	1	1	1	0	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	Fast trocken, Gewässer zwischen Bewuchs nicht sichtbar	2	157	159	
158	4	17.10.2018	120	210	0.2	0	1	1	1	2	5	2	2	7	7	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	2	160	162	
201	1	19.10.2018	0	110	1.4	0	0	1	1	2	5	2	2	7	7	2	0.5	2	2	2	2	2	-	2	163	167	
201	2	19.10.2018	110	204	1.8	0	0	1	1	1	0	2	2	3	3	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	2	168	169	
201	3	19.10.2018	204	275	0.8	0	0	1	1	1	0	1	4	0	2	16	0.5	1	2	1	2	1	-	2	170	171	
224	24	19.10.2018	3227	3303	1.8	0	0	2	1	2	2	5	5	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	3	173	175	
224	25	19.10.2018	3303	3401	2	0	0	2	1	1	0	2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	-	2	176	177	
224	26	19.10.2018	3401	3454	2	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	16	1	1	2	1	2	1	-	2	178	179	
224	28	19.10.2018	3660	3849	3	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	2	2	2	2	2	Ab ca 3750m wieder Wasser führend	2	187	229	
224	29	19.10.2018	3849	3909	3	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	16	16	1	1	1	1	1	-	1	190	191	
224	30	19.10.2018	3909	4246	2.5	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	16	16	1	1	2	2	2	-	2	192	225	
224	33	19.10.2018	4969	5343	1.8	0	0	1	1	2	2	1	1	0	0	16	16	1	1	1	1	1	-	1	203	220	
224	35	19.10.2018	5466	5491	2	0	0	1	1	2	2	1	1	0	0	16	6	1	1	2	2	2	1	Fast trocken	2	205	206
224	36	19.10.2018	5491	5659	1.6	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	16	16	1	1	2	2	2	2	Trocken	2	207	208
224	37	19.10.2018	5659	5926	3	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	16	16	1	1	1	1	1	Abschnitt trocken, deshalb Position und Höhe grösster Absturz nicht bestimmbar	1	210	211	
224	38	19.10.2018	5926	6540	1.6	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	16	16	1	1	2	2	2	Ab ca 6145m wieder Wasser führend	2	212	216, 215	
224	39	19.10.2018	6540	6721	2	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	16	16	1	1	1	1	1	-	1	217	218	
224	40	19.10.2018	6721	6801	1.5	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	16	16	1	1	2	2	2	-	2	219	220	

BachNr	AbschNr	Datum	Von	Bis	GSbreite	Eindol	vnatAbst	BVar	TVar	SohlVer	SohlMat	LBukVer	RBukVer	LBukMat	RBukMat	LUFbeBre	RUFbeBre	LUferBer	RUferBer	LUFbeBew	RUFbeBew	Notizen	Klasse	FotoAuf	FotoAb
224	34	19.10.2018	5343	5466	2	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	12	16	1	1	1	1	-	1 221	204	
224	31	19.10.2018	4246	4614	3	0	0	1	1	2	5	2	2	7	7	2	1	2	2	2	2	1	2 223	199	
224	17	19.10.2018	1899	2223	2.5	0	0	2	1	2	1	4	3	2	2	0.5	1	2	2	2	2	2	3 230	233	
224	18	19.10.2018	2223	2478	2.5	0	0	1	1	1	0	3	3	2	2	0.5	1	2	2	2	2	2	2 234	238	
224	19	19.10.2018	2478	2689	2	0	0	1	1	2	2	3	2	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	2	2 239	240	
224	20	19.10.2018	2689	2780	2.5	0	0	1	1	1	0	2	2	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	2	2 241	243	
224	21	19.10.2018	2780	2931	4	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	5	16	2	1	2	1	2	2 242	245	
224	22	19.10.2018	2931	3166	2.5	0	0	1	1	1	0	2	2	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	2	2 246	247	
224	23	19.10.2018	3166	3227	2	0	0	2	1	1	0	3	3	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	2	3 248	249	
2450	9	22.10.2018	1103	1139	10	0	0	2	2	2	1	3	6	2	2	0.5	2	2	2	2	2	2	3 251	254	
141	1	22.10.2018	0	72	4.5	0	0	3	2	1	0	5	5	2	2	0	0.5	3	2	0	2	Abschnitt nicht zugänglich	3 253	268	
2450	10	22.10.2018	1139	1260	10	0	0	2	2	2	1	2	2	2	2	5	3	2	2	1	1	-	2 255	258	
2450	11	22.10.2018	1260	1300	11	0	0	3	2	2	1	5	4	6	6	3	3	2	2	1	1	-	3 259	260	
144	1	22.10.2018	0	82	5	0	0	3	2	1	0	4	4	2	2	2	3	2	2	1	1	Abschnitt nur punktuell zugänglich.	3 261	262	
144	2	22.10.2018	82	136	5	0	0	3	2	1	0	5	6	2	2	2	1	2	2	2	2	-	3 263	267	
144	3	22.10.2018	136	190	5.5	0	0	3	3	2	4	6	6	6	6	0	0.5	3	2	0	2	-	4 266	265	
141	2	22.10.2018	72	181	4	0	0	2	2	1	0	5	4	2	2	2	2	2	2	1	2	-	3 269	270	
141	3	22.10.2018	181	310	4.5	0	0	2	2	2	1	3	3	2	2	2	1.5	2	2	2	2	-	3 271	272	
141	4	22.10.2018	310	400	3.5	0	0	2	0	2	1	5	6	2	5	2	0	2	3	2	0	-	3 273	279	
1950	1	22.10.2018	0	75	0.6	0	0	2	2	3	4	6	6	2	2	0.4	0.4	2	2	2	2	-	4 274	276	
142	1	22.10.2018	0	51	2	0	0	2	2	2	1	5	5	3	2	0	0.5	3	2	0	2	Abschnitt nicht zugänglich	3 280	kein Foto	
141	5	22.10.2018	400	472	1.5	0	0	2	2	4	1	6	6	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	-	4 281	282	
141	6	22.10.2018	472	567	0.4	0	0	2	3	1	0	2	1	3	0	0.5	1	2	2	2	2	-	2 283	284	
142	2	22.10.2018	51	121	1.5	0	0	3	2	2	4	6	6	6	5	0	0	3	3	0	0	Unteres Foto auch Richtung abwärts	4 286	287	
142	3	22.10.2018	121	151	1.5	0	0	2	2	1	0	1	1	0	0	0.5	0	2	3	2	0	-	2 288	292	
142	5	22.10.2018	184	219	1.5	0	0	3	2	2	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	-	4 290	294	
141	7	22.10.2018	567	629	1.5	0	0	3	2	2	1	6	6	6	6	0.5	0.5	2	2	3	3	Abschnitt nur von oben und unten einsehbar.	4 290	310	
142	4	22.10.2018	151	184	1.5	0	0	2	2	2	1	6	2	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	-	3 293	289	
142	6	22.10.2018	219	285	1.5	0	0	2	2	2	4	6	6	6	2	0	0.5	3	2	0	2	-	3 295	296	
142	7	22.10.2018	285	358	1	0	0	2	2	2	1	4	4	2	2	0.5	0	2	3	2	0	-	3 297	303	
1954	1	22.10.2018	0	28	0.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	0	-	5 298	kein Foto	
1955	1	22.10.2018	0	97	1	0	0	1	1	1	0	3	3	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	-	2 299	302	
1956	2	22.10.2018	38	169	0.4	0	0	1	1	2	4	4	3	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	-	2 306	309	
141	9	22.10.2018	698	729	7	0	0	2	2	3	4	3	4	2	2	1	1	2	2	1	2	-	3 312	313	
141	10	22.10.2018	729	823	1	0	0	3	3	6	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	-	4 314	315	
141	11	22.10.2018	823	855	1.5	0	0	2	3	6	4	6	1	6	0	0	0	3	3	0	0	Felswand am rechten Böschungsfuss/Ufer	4 316	317	
141	12	22.10.2018	855	1132	1	0	0	3	3	6	4	6	6	6	0	0	0	3	3	0	0	Links Wald nach Mauer	4 318	319	
141	13	22.10.2018	1132	1293	1	0	0	3	3	6	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	-	4 320	324	
141	14	22.10.2018	1293	1715	1.5	0	0	2	2	5	4	5	5	6	6	1	16	2	1	3	1	-	4 325	321, 322	
1951	1	22.10.2018	0	58	1	0	0	1	2	1	0	1	1	0	0	0.5	0.5	2	2	2	2	-	2 326	327	
1952	1	22.10.2018	0	27	<Null>	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	4	2	0	0	1	1	Gewässer nicht sichtbar, Bewertungen sind Annahmen, Breite vermutlich ca 1m	0 328	kein Foto	
1953	1	22.10.2018	0	51	1	0	0	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	-	3 329	330	
1953	2	22.10.2018	51	123	0.8	0	0	1	2	3	1	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	-	3 331	332	
1953	3	22.10.2018	123	180	0.8	0	0	3	3	4	4	4	4	7	7	0.5	2	2	2	2	2	-	4 333	334	
1953	4	22.10.2018	180	206	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	0	-	5 335	kein Foto	
1953	5	22.10.2018	206	258	0.6	0	0	3	3	3	4	6	5	6	6	0	0	3	3	0	0	-	4 336	337	
8885	1	31.10.2018	0	189	2	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	6	16	2	1	2	2	-	4 342	343	
8885	2	31.10.2018	189	841	2	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	5	5	2	2	2	2	-	4 346	376	
1	2	31.10.2018	409	613	0.8	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	2	4	2	2	2	2	-	4 349	350	
8	1	31.10.2018	427	573	1	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	3	3	2	2	2	2	-	4 351	353	
8	2	31.10.2018	573	771	1.2	0	0	3	3	6	5	6	6	7	7	3	4	2	2	3	2	-	4 354	357	
8	3	31.10.2018	771	1329	0.8	0	0	3	3	6	5	6	6	5	5	3	2	2	2	2	2	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4 358	360	
8	4	31.10.2018	1329	1354	5	0	0	2	2	5	4	4	4	6	6	1	1	2	2	2	2	-	4 362	363	
8	5	31.10.2018	1354	1435	0.8	0	0	3	3	6	4	6	6	5	5	0.5	0.5	2	2	2	2	-	4 364	365	
8	6	31.10.2018	1435	1587	0.8	0	1	1	2	2	1	2	2	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	-	2 366	371	
9	1	31.10.2018	0	24	0.8	0	0	1	1	2	1	2	2	2	2	5	1	1	2	1	1	-	2 369	370	
13	1	31.10.2018	1284	1311	0.6	0	0	2	2	5	1	5	5	5	5	1	8	2	1	2	2	Bei Beginn des Abschnitts Geschiebesammler mit ca 5m Breite	3 372	374	
13	2	31.10.2018	1311	1341	1	0	0	1	1	5	1	5	5	2	2	16	16	1	1	2	2	-	3 373	375	
18	1	31.10.2018	0	382	1.5	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	3	4	2	2	2	2	-	4 377	379	

BachNr	AbschNr	Datum	Von	Bis	GSbreite	Eindol	vnatAbst	BVar	TVar	SohlVer	SohlMat	LBukVer	RBukVer	LBukMat	RBukMat	LUFbeBre	RUFbeBre	LUFerBer	RUFerBer	LUFbeBew	RUFbeBew	Notizen	Klasse	FotoAuf	FotoAb	
19	1	31.10.2018	0	218	1	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	1	2	2	2	2	2	1	-	4 378	392	
18	3	31.10.2018	477	760	1.5	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	1	1	2	2	2	2	2	-	4 384	389	
18	4	31.10.2018	760	896	0.8	0	0	3	2	6	4	6	6	7	7	2	1	2	2	2	2	2	-	4 390	387	
19	2	31.10.2018	218	359	1.5	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	1	1	2	2	2	2	2	-	4 393	394	
19	3	31.10.2018	359	823	0.6	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	3	3	2	2	2	2	2	-	4 395	396	
8885	3	31.10.2018	1542	1816	0.6	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	1	2	2	2	2	2	2	-	4 397	398	
8885	4	31.10.2018	1816	1985	0.6	0	0	2	3	3	4	3	3	7	7	1	1	2	2	2	2	2	-	3 399	402	
8885	5	31.10.2018	1985	2071	0.6	0	0	3	3	6	1	6	6	2	2	1	1	2	2	2	2	2	-	4 403	404	
8885	6	31.10.2018	2071	2092	2	0	0	2	3	5	1	4	4	2	2	12	16	1	1	1	1	1	-	3 405	kein Foto	
19	4	31.10.2018	823	1037	0.5	0	0	3	3	2	4	2	3	7	7	1.5	1.5	2	2	2	2	2	-	3 406	407	
19	5	31.10.2018	1037	1324	0.4	0	0	3	3	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	Andere Gewässerverbindung naheliegender, siehe separate "Probleme"	3 408	409	
19	6	31.10.2018	1324	1372	0.4	0	0	3	3	1	0	1	1	0	0	3	1	2	2	2	2	2	-	3 410	412	
19	8	31.10.2018	1404	1510	0.4	0	0	3	3	1	0	1	1	0	0	16	1	1	1	2	2	2	-	2 413	414	
2423	1	05.11.2018	0	48	2.5	0	0	2	2	6	4	6	6	6	6	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	4 416	417	
2423	3	05.11.2018	141	220	2.5	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	8	5	1	2	2	2	2	-	4 422	429	
20	1	05.11.2018	0	26	1.5	0	0	2	2	6	4	6	6	7	7	15	5	1	2	2	2	2	-	4 423	kein Foto	
20	3	05.11.2018	68	103	1	0	0	2	2	6	4	6	5	7	7	6	10	1	1	2	2	2	-	4 425	949	
2423	4	05.11.2018	220	460	4	0	0	1	1	2	1	3	3	2	2	16	6	1	2	1	1	1	-	2 430	432	
2423	5	05.11.2018	460	906	3.5	0	0	2	2	2	4	4	4	7	7	16	6	1	2	1	2	2	-	3 433	434	
20	8	05.11.2018	566	652	1.5	0	0	2	2	6	4	6	6	2	2	3	3	2	2	2	2	2	Sohlenverbau: Natursteine dicht. Geschiebesperre bei Beginn (Foto 437)?	4 436	437	
20	9	05.11.2018	652	677	6	0	0	2	2	6	1	6	6	2	2	1.5	1	2	2	2	2	2	-	4 438	440	
20	10	05.11.2018	677	818	1	0	0	2	2	6	1	6	6	2	2	4.5	4	2	2	2	2	2	-	4 441	442	
20	11	05.11.2018	818	1153	1	0	0	2	2	6	5	6	6	2	2	3	3	2	2	2	2	2	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4 443	444	
20	12	05.11.2018	1153	1272	1.5	0	0	3	2	6	5	6	6	5	5	0	0	3	3	0	0	0	-	4 445	446	
20	13	05.11.2018	1272	1359	3	0	0	2	1	5	1	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	Abschnitt schwer einsehbar.	4 447	450
20	14	05.11.2018	1359	1388	13	0	0	2	3	5	4	5	5	6	6	2	16	2	1	1	1	1	-	3 448	449	
20	15	05.11.2018	1388	1443	1.5	0	0	2	1	6	1	6	6	2	2	12	16	1	1	1	1	1	-	3 451	452	
1947	1	05.11.2018	0	157	0.8	0	0	2	2	6	4	6	6	2	2	0.5	3	2	2	2	2	2	1	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4 453	455
1947	2	05.11.2018	157	196	0.4	0	0	2	3	6	2	6	6	2	2	0.5	16	2	1	2	2	2	2	Gewässer geht oberhalb im gleichen Stil noch weiter	4 456	454
1948	1	05.11.2018	0	51	0.8	0	0	2	0	6	4	6	6	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	2	2	Sohlenverbau: Natursteine dicht. Gewässer geht oberhalb der Strasse noch weiter (siehe Orthofoto)	4 458	460
21	1	05.11.2018	0	132	0.8	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	3	2.5	2	2	2	2	2	-	4 461	462	
21	2	05.11.2018	132	220	0.6	0	0	3	3	6	5	6	6	5	5	2	2	2	2	2	2	2	-	4 463	464	
21	3	05.11.2018	220	251	9	0	0	2	2	6	1	6	6	2	2	1	2	2	2	2	2	2	-	4 465	466	
21	5	05.11.2018	602	669	1	0	0	3	3	6	5	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4 472	473	
21	7	05.11.2018	712	839	1.5	0	0	3	3	6	4	6	6	6	6	0.5	0	2	3	2	0	0	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4 474	477	
2423	7	06.11.2018	955	1346	3.7	0	0	3	3	6	5	6	6	5	5	6	8	2	2	2	2	2	-	4 482	484	
2423	8	06.11.2018	1346	1633	3.6	0	0	3	3	3	2	6	6	5	5	3	16	2	1	2	2	2	-	4 485	501	
622	1	06.11.2018	0	285	0.6	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	2	2	2	2	2	2	2	-	4 486	487	
2444	1	06.11.2018	0	37	1	0	0	1	2	3	1	2	2	2	2	2	10	2	1	2	1	1	-	2 489	490	
2444	2	06.11.2018	37	289	2	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	7	6	1	1	1	1	1	-	1 491	492	
2444	3	06.11.2018	289	420	2	0	0	2	1	5	1	5	5	2	2	5	16	2	1	1	1	1	-	3 493	494	
2444	4	06.11.2018	420	445	10	0	0	2	2	5	1	5	5	2	2	4	16	2	1	1	1	1	-	3 496	kein Foto	
2444	5	06.11.2018	445	523	1.5	0	0	2	2	5	1	5	5	5	5	2	4	2	2	2	2	2	-	4 497	498	
2444	6	06.11.2018	523	689	1.5	0	0	3	2	6	4	6	6	5	5	2	2	2	2	2	2	2	-	4 499	500	
2423	9	06.11.2018	1633	2230	3.8	0	0	3	3	6	1	6	6	5	5	3	5	2	2	2	2	2	-	4 502	503	
68	1	06.11.2018	0	378	1.2	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	2	1.5	2	2	2	2	2	-	4 504	505	
2423	10	06.11.2018	2230	2482	2	0	0	3	3	5	4	6	6	5	5	3	3	2	2	2	2	2	-	4 505	519	
69	1	06.11.2018	0	93	1	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	2	1.5	2	2	2	2	2	-	4 507	512	
72	1	06.11.2018	0	155	1	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	2	4	2	2	2	2	2	-	4 508	509	
72	2	06.11.2018	155	186	10	0	0	2	3	4	4	4	4	5	5	4	2	2	2	2	2	2	-	4 510	511	
69	2	06.11.2018	93	118	7	0	0	2	3	3	1	5	4	2	2	3	2	2	2	1	2	2	-	3 513	515	
69	3	06.11.2018	118	223	2	0	0	2	2	5	1	5	5	5	5	2	1	2	2	2	2	2	-	4 514	516	
2423	11	06.11.2018	2482	3434	1	0	0	3	3	4	4	6	6	7	7	3	3	2	2	2	2	2	-	4 517	520	
2423	12	06.11.2018	3434	3984	0.8	0	0	3	3	4	4	6	6	7	7	3	2	2	2	2	2	2	-	4 521	522	
2423	13	06.11.2018	3984	4083	0.6	0	0	3	3	1	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	Komplett verlandet, Gewässerlauf nur noch schwer sichtbar	3 523	524
2450	1	17.10.2018	0	83	20	0	0	2	2	5	1	6	5	6	5	0	10	3	2	0	0	0	2	Beginn nicht zugänglich aber einsehbar	4 525	104
129	1	07.11.2018	0	64	1.5	0	0	3	2	6	4	6	6	6	2	0	16	3	1	0	0	2	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4 526	527,528	

BachNr	AbschNr	Datum	Von	Bis	GSbreite	Eindol	vnatAbst	BVar	TVar	SohlVer	SohlMat	LBukVer	RBukVer	LBukMat	RBukMat	LuFbeBre	RuFbeBre	LuFber	RuFber	LuFbeBew	RuFbeBew	Notizen	Klasse	FotoAuf	FotoAb		
129	4	07.11.2018	394	457	1.5	0	0	2	2	2	1	5	5	3	3	3	3	2	2	2	2	1	Wird zu Gewässer Nr. 131 weiter aufwärts, ohne Unterbruch	3 532	533		
131	1	07.11.2018	0	71	1.5	0	0	2	2	2	2	5	5	3	3	3	4	2	2	2	2	1	Wird zu Gewässer Nr. 129 weiter abwärts, ohne Unterbruch	3 534	536		
131	3	07.11.2018	182	471	1.8	0	0	3	2	2	2	6	6	3	3	3	3.5	2	2	2	2	2	-	4 537	960		
131	6	07.11.2018	1001	1130	1.5	0	0	3	2	2	2	6	6	7	7	3	3	2	2	2	2	2	-	4 539	540		
131	7	07.11.2018	1130	1237	1.5	0	0	3	2	2	1	6	6	7	7	3	3	2	2	2	2	2	-	4 541	543		
131	8	07.11.2018	1237	1874	1.5	0	0	3	2	2	2	6	6	3	3	3	3	2	2	2	2	2	-	4 544	545		
131	9	07.11.2018	1874	2078	1.5	0	0	2	2	2	1	3	3	2	2	2	3	1	2	2	2	2	-	3 546	548		
100007	2	06.11.2018	138	440	0.8	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	2	4	2	2	2	2	2	-	4 553	958		
100005	1	07.11.2018	167	323	1.5	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	16	12	1	1	1	1	1	Gewässer nur stellenweise einsehbar. Fließt in andere Richtung als Kilometrierung, siehe separate "Probleme".	1 556	555		
100006	1	07.11.2018	0	40	1.5	0	0	1	1	3	1	3	3	2	2	6	16	1	1	2	2	2	-	2 558	559		
100006	3	07.11.2018	104	170	1	0	0	3	2	2	2	6	6	2	2	12	12	1	1	2	2	2	2	Abschnitt nicht zugänglich wegen Gitterzaun	3 560	kein Foto	
100006	5	07.11.2018	222	389	1	0	0	3	2	2	2	6	6	3	3	5	3	1	2	2	2	2	2	2	Abschnitt nicht zugänglich wegen Gitterzaun	3 561	562
100006	7	07.11.2018	424	527	1	0	0	2	2	2	4	6	6	7	7	5	2	1	2	2	2	2	2	-	3 563	564	
100006	8	07.11.2018	527	810	0.6	0	0	3	2	2	2	6	6	3	3	5	2	1	2	2	2	2	-	3 565	566		
136	3	07.11.2018	95	397	1.1	0	0	3	3	2	2	6	6	3	3	3	3	2	2	2	2	2	-	4 567	956		
136	5	07.11.2018	660	1305	1.2	0	0	3	2	2	4	6	6	7	7	4	2	2	2	2	2	2	-	4 569	953		
1924	1	07.11.2018	0	167	0.6	0	0	2	2	2	1	2	3	2	2	1	1	2	2	1	2	2	-	3 570	571		
136	7	07.11.2018	1591	1633	1.5	0	0	2	2	2	2	2	5	3	3	1	2	2	2	2	2	2	-	3 573	576		
1923	1	07.11.2018	0	138	0.4	0	0	1	1	1	0	2	2	3	3	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	2 575	581		
136	8	07.11.2018	1633	1712	1	0	0	3	2	2	2	5	6	3	3	1	2	2	2	2	2	2	-	4 577	578		
136	9	07.11.2018	1712	2041	1	0	0	2	2	2	1	3	3	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	3 579	580		
145	2	09.11.2018	305	342	5	0	0	3	3	2	1	6	6	2	2	5	3	3	2	2	2	2	-	4 583	584		
145	3	09.11.2018	342	370	3	0	0	3	3	2	1	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	-	4 585	588		
2233	1	09.11.2018	0	31	2	0	0	3	3	2	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	-	4 586	592		
145	4	09.11.2018	370	459	1.5	0	0	3	3	5	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	0	Abschnitt nicht zugänglich	4 587	596	
2237	1	09.11.2018	0	19	0.4	0	0	3	3	6	4	6	6	6	6	0	3	3	2	0	0	2	-	4 587	kein Foto		
2238	1	09.11.2018	0	9	1	0	0	3	3	6	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	-	4 589	kein Foto		
2236	1	09.11.2018	0	5	1	0	0	3	2	6	4	6	6	5	2	12	12	1	1	2	2	2	-	4 590	kein Foto		
2235	1	09.11.2015	0	6	1	0	0	3	3	6	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	-	4 591	kein Foto		
2233	2	09.11.2018	31	106	2.5	0	0	2	3	2	4	6	2	6	2	0	1	3	2	0	2	2	-	3 593	595		
2233	3	09.11.2018	106	156	2	0	0	3	3	2	4	2	6	2	6	3	1.5	2	2	2	2	2	-	3 594	598		
145	5	09.11.2018	459	521	3.5	0	0	3	3	5	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	-	4 597	602		
2234	1	09.11.2018	0	6	2	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	16	6	1	2	3	3	3	-	4 599	kein Foto		
2233	4	09.11.2018	156	179	0.6	0	0	2	2	4	4	4	4	4	7	7	2	4	2	2	2	2	-	4 600	601		
145	6	09.11.2018	521	611	3	0	0	2	3	2	4	3	2	6	2	1	2	2	2	2	2	2	-	3 603	604		
145	7	09.11.2018	611	671	4	0	0	3	3	2	4	5	5	6	6	0	0	3	3	0	0	0	0	Mehr als die Hälfte des Abschnitts unter Betondeckel für Parkplätze/Hauszugänge.	4 605	608	
145	8	09.11.2018	671	746	4	0	0	2	0	2	1	6	2	6	2	0	2	3	2	0	0	2	-	3 609	610		
145	9	09.11.2018	746	1044	4	0	0	2	3	2	1	6	5	6	2	0	2	3	2	0	0	2	-	3 611	613		
145	10	09.11.2018	1044	1145	4	0	0	2	3	2	4	5	3	2	6	2	2	2	2	2	2	2	-	3 612	614		
145	11	09.11.2018	1145	1399	4	0	0	3	3	2	1	2	2	1	2	3	3	2	2	2	2	2	-	3 615	616		
145	12	09.11.2018	1399	1561	4	0	0	3	3	2	1	2	2	5	2	1.5	3	2	2	1	2	2	-	3 617	618		
145	13	09.11.2018	1561	1666	4	0	0	3	3	2	1	2	2	5	5	2	3	2	2	2	2	2	-	3 619	621		
145	14	09.11.2018	1666	1798	4	0	0	2	3	2	4	5	3	2	6	5	3	2	2	1	2	2	-	3 620	622		
145	15	09.11.2018	1798	1846	4.5	0	0	3	3	2	4	4	4	6	2	0	0	3	3	0	0	0	-	3 623	626		
144	5	09.11.2018	272	330	5	0	0	3	3	2	1	5	5	2	2	8	2	2	2	1	1	1	-	3 627	629		
2450	13	09.11.2018	1414	1479	10	0	0	3	3	2	4	5	6	2	6	2	3	2	2	1	2	2	-	4 628	631		
144	6	09.11.2018	330	402	5	0	0	3	3	2	4	5	5	2	5	2	16	2	1	2	2	2	-	3 630	635		
2450	14	09.11.2018	1479	1566	9	0	0	3	3	2	4	6	5	2	2	16	3	1	2	2	2	1	-	3 633	636		
144	8	09.11.2018	450	493	5	0	0	3	2	2	4	5	6	5	5	1	0	2	3	2	0	0	-	4 637	640		
2450	16	09.11.2018	1598	1630	8	0	0	3	2	2	1	6	6	2	2	0	1	3	2	0	0	2	-	4 638	639		
2450	17	09.11.2018	1630	1721	11	0	0	3	2	1	0	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	-	3 641	642		
2450	18	09.11.2018	1721	1807	11	0	0	3	2	2	4	3	4	7	2	2	1	2	2	2	2	2	-	3 643	644		
2450	19	09.11.2018	1807	1858	12	0	0	3	2	2	1	2	6	2	5	3	0	2	3	2	0	0	-	3 645	646		
2450	20	09.11.2018	1858	1890	11	0	0	3	2	2	1	6	6	2	2	3	1	2	2	2	2	2	-	4 647	648		
2450	21	09.11.2018	1890	2013	10	0	0	2	0	2	1	5	2	2	3	0.5	2	2	2	2	2	2	-	3 649	651		
151	1	12.11.2018	0	57	4	0	0	2	1	2	1	3	3	2	2	0.5	1	2	2	2	2	2	-	3 650	707		

BachNr	AbschNr	Datum	Von	Bis	GSbreite	Eindol	vnatAbst	BVar	TVar	SohlVer	SohlMat	LBukVer	RBukVer	LBukMat	RBukMat	LUFbeBre	RUFbeBre	LUFerBer	RUFerBer	LUFbeBew	RUFbeBew	Notizen	Klasse	FotoAuf	FotoAb
2450	22	09.11.2018	2013	2107	12	0	0	3	2	2	1	5	2	2	2	0.5	0.5	2	2	1	1	-	3 652	653	
2450	23	09.11.2018	2107	2228	11	0	0	2	2	1	0	4	5	2	3	0.5	0.5	2	2	2	2	1	3 654	657	
2450	24	09.11.2018	2228	2272	15	0	0	2	2	2	4	5	6	6	6	0.5	0.5	2	2	2	2	-	3 658	660	
2450	25	09.11.2018	2272	2322	11	0	0	2	2	1	0	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	-	2 662	664
2450	26	09.11.2018	2322	2417	10	0	0	2	2	1	0	6	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	-	3 663	665
2450	27	12.11.2018	2417	2742	9	0	0	2	2	1	0	2	2	2	2	6	1	3	2	2	1	2	-	2 666	668
2450	28	12.11.2018	2742	2784	11	0	0	2	2	2	4	5	5	6	6	0.5	3	2	2	2	2	2	-	3 669	672
2450	29	12.11.2018	2784	2886	7	0	0	2	2	2	1	5	4	6	6	0.5	4	2	2	1	2	2	-	3 670	705
185	1	12.11.2018	0	37	6	0	0	3	2	5	4	6	6	6	6	0	0.5	3	2	0	2	2	-	4 671	kein Foto
2450	31	12.11.2018	2977	3114	1.5	0	0	1	2	2	1	2	2	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	2 678	681
2450	32	12.11.2018	3114	3148	6	0	0	2	2	3	4	5	5	6	6	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	4 682	685
186	1	12.11.2018	0	41	1	0	0	2	2	2	4	2	2	7	7	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	3 683	687
186	2	12.11.2018	41	282	0.6	0	0	1	2	2	1	2	2	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	2 688	686
2450	34	12.11.2018	3494	3617	7	0	0	3	2	2	1	2	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	-	3 690	700
2451	1	12.11.2018	0	51	4	0	0	2	2	1	0	2	5	2	5	1	1	2	2	2	1	1	-	3 691	693
2451	2	12.11.2018	51	83	5	0	0	2	2	2	1	6	6	6	6	5	0	0.5	3	2	0	2	-	3 692	694
2451	3	12.11.2018	83	266	3.5	0	0	3	2	3	1	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	-	4 695	697
2450	35	12.11.2018	3617	3642	7	0	0	3	2	2	4	6	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	-	4 699	698
2450	33	12.11.2018	3148	3494	10	0	0	3	2	2	1	2	2	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	3 701	689
185	3	12.11.2018	126	318	10	0	0	3	2	1	0	2	2	6	6	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	3 703	702
2450	30	12.11.2018	2886	2977	2	0	0	1	0	2	1	2	2	2	2	0.5	1	2	2	2	2	2	-	2 706	677
151	2	12.11.2018	57	128	4	0	0	2	1	2	1	5	5	6	2	0	1	3	2	0	2	0	-	3 708	709
151	3	12.11.2018	128	197	3	0	0	3	2	2	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	-	4 710	711
151	4	12.11.2018	197	283	2.5	0	0	3	2	1	0	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	-	3 712	713
151	5	12.11.2018	283	336	3	0	0	2	2	1	0	2	6	3	5	0.5	0	2	3	2	0	0	-	3 714	715
151	6	12.11.2018	336	379	3	0	0	3	2	2	4	5	6	5	6	0.5	0	2	3	2	0	0	-	4 716	718
154	1	12.11.2018	0	29	2	0	0	2	2	2	4	4	4	6	2	0.5	1	2	2	2	2	2	-	3 717	754
151	7	12.11.2018	379	428	2.5	0	0	2	2	2	4	6	6	2	6	3	0	2	3	2	0	0	-	3 719	720
151	8	12.11.2018	428	456	1.5	0	0	2	2	1	0	2	2	2	2	0.5	2	2	2	2	2	2	-	2 721	723
151	9	12.11.2018	456	514	1.5	0	0	2	2	1	0	2	5	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	3 724	725
151	10	12.11.2018	514	618	2	0	0	1	2	1	0	2	2	3	7	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	2 726	729
1994	1	12.11.2018	0	68	1.5	0	0	2	2	2	4	2	2	2	7	2	0.5	1	2	2	2	2	-	3 727	730
151	11	12.11.2018	618	716	1.5	0	0	2	2	2	4	2	2	7	7	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	3 728	731
151	12	12.11.2018	716	750	1	0	0	2	2	1	0	2	5	2	3	0.5	0	2	3	2	0	0	-	3 732	733
151	13	12.11.2018	750	785	1.5	0	0	2	2	1	0	2	2	2	3	0.5	1	2	2	2	2	2	-	2 734	735
151	14	12.11.2018	785	812	1	0	0	2	0	1	0	2	5	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	3 736	737
151	15	12.11.2018	812	876	1.5	0	0	2	2	1	0	2	4	2	2	0.5	1	2	2	2	2	2	-	3 738	740
151	16	12.11.2018	876	918	1.5	0	0	2	2	1	0	2	6	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	3 739	741
151	17	12.11.2018	918	1056	2	0	0	1	2	1	0	2	2	3	3	4	1.5	2	2	2	2	2	-	2 742	743
151	18	12.11.2018	1056	1133	1	0	0	2	2	1	0	4	6	3	6	2	1	2	2	2	2	2	-	3 744	745
151	19	12.11.2018	1133	1162	0.8	0	0	2	2	2	5	2	2	2	2	1	0.5	2	2	2	2	2	-	3 746	747
153	1	12.11.2018	0	106	0.4	0	0	1	2	2	4	2	2	7	7	1	1	2	2	2	2	2	-	2 748	749
153	2	12.11.2018	106	159	0.6	0	0	1	2	1	0	1	1	0	0	0.5	0.5	2	2	2	2	1	-	2 750	751
151	21	12.11.2018	1209	1258	0.8	0	0	1	2	1	0	1	1	0	0	0.5	1	2	2	2	2	2	-	2 752	753
154	3	12.11.2018	68	112	1.5	0	0	2	2	2	1	5	5	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	3 755	756
154	4	12.11.2018	112	207	1	0	0	3	2	2	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	-	4 757	758
154	6	12.11.2018	244	270	0.6	0	0	2	2	3	4	5	6	6	6	16	16	1	1	2	2	2	-	3 759	760
154	7	12.11.2018	270	337	2	0	0	2	2	2	4	5	2	2	7	0.5	3	2	2	2	2	2	-	3 761	762
154	8	12.11.2018	337	390	1	0	0	2	2	2	4	5	6	2	2	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	3 763	767
1993	1	12.11.2018	0	40	0.8	0	0	2	2	2	1	5	4	2	2	0.5	0.5	2	2	3	2	2	-	3 764	773
154	9	12.11.2018	390	436	0.8	0	0	2	2	2	1	5	2	2	2	1	0.5	2	2	2	2	2	-	3 768	769
154	10	12.11.2018	436	535	1	0	0	1	2	1	0	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	-	2 770	771
2666	3	14.11.2018	161	365	1	0	1	1	1	3	1	5	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	-	3 775	777, 778
2666	4	14.11.2018	365	398	1.5	0	1	1	1	4	4	4	4	7	7	3	1	2	2	1	1	2	-	3 779	780
2666	5	14.11.2018	398	512	1	0	0	2	0	3	1	5	4	2	2	1	1	2	2	2	2	2	-	3 781	784

BachNr	AbschNr	Datum	Von	Bis	GSbreite	Eindol	vnatAbst	BVar	TVar	SohlVer	SohlMat	LBukVer	RBukVer	LBukMat	RBukMat	LUFbeBre	RUFbeBre	LUferBer	RUferBer	LUFbeBew	RUFbeBew	Notizen	Klasse	FotoAuf	FotoAb
2666	6	14.11.2018	512	700	1.5	0	1	1	1	2	1	2	2	2	2	6	14	1	1	1	1	-	1 785	789	
2666	7	14.11.2018	700	840	1.5	0	1	1	1	2	1	4	2	2	2	0.5	16	2	1	2	1	2	1	2 790	791
2666	1	14.11.2018	0	37	1	0	0	2	1	5	4	6	6	2	2	1	1	2	2	2	2	2	-	4 793	792
302	1	14.11.2018	412	503	2.5	0	1	1	1	1	0	2	3	2	2	5	10	2	1	1	1	1	1	1 794	kein Foto
302	3	14.11.2018	535	560	2	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	16	16	1	1	1	1	1	1	1 796	kein Foto
302	5	14.11.2018	662	707	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	2 799	800	
302	6	14.11.2018	707	1129	2	0	0	3	2	5	4	6	6	5	5	0.5	0.5	2	2	3	3	3	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4 801	802
302	7	14.11.2018	1129	1204	5	0	0	2	2	2	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	Mauer: Natursteine dicht	3 803	804
302	8	14.11.2018	1204	1236	2	0	0	1	1	1	0	2	2	2	6	6	1	5	2	1	2	1	1	2 807	808
302	9	14.11.2018	1236	1284	5	0	0	3	2	3	4	6	5	6	6	0	16	3	1	0	2	2	Mauer: Natursteine dicht	4 809	810
302	10	14.11.2018	1284	1378	4	0	1	1	1	1	0	2	1	6	0	1	16	2	1	2	1	1	-	2 811	812
302	11	14.11.2018	1378	1755	4	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	5	16	2	1	1	1	1	Bäche Nr. 100001 und 100002 daneben gleiches Gewässer Gleiches Gewässer wie Nr 302, nur durch kleines "Insel" getrennt.	2 813	818
100001	1	14.11.2018	0	32	2	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	7	16	1	1	1	1	1	1	1 816	kein Foto
624	9	16.11.2018	455	480	1.2	0	0	2	2	2	1	2	4	2	6	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	3 816	kein Foto
81	1	14.11.2018	0	74	0.6	0	0	1	1	3	5	3	3	7	7	2	16	2	1	2	1	1	-	2 819	822
2239	1	14.11.2018	84	111	0.2	0	0	1	1	2	4	2	2	6	6	0	0	3	3	0	0	0	Wahrscheinlich selten Wasser führend, da Sohle komplett mit Gras überwachsen	2 823	825
80	13	14.11.2018	576	634	0.6	0	0	1	1	2	4	2	2	7	7	16	0.5	1	2	2	2	2	Links rutschender Hang. Gewässer geht oberhalb Abschnitt natürlich weiter in Waldabschnitt.	2 826	827
82	14	14.11.2018	823	865	0.6	0	0	3	2	5	4	5	5	7	7	1	1	2	2	2	2	1	-	4 829	830
1883	1	16.11.2018	214	269	0.6	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	1	1	2	2	2	2	2	-	4 832	831
137	1	16.11.2018	308	413	1	0	0	3	3	1	0	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	-	3 833	834
137	2	16.11.2018	413	572	1	0	0	3	3	1	0	2	2	2	2	1	1.5	2	2	2	2	2	-	3 835	836
137	3	16.11.2018	572	788	1	0	0	3	3	2	4	2	2	7	7	1	1	2	2	2	2	2	-	3 837	839
1926	1	16.11.2018	0	45	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	0	0	-	5 838	kein Foto
137	4	16.11.2018	788	956	0.8	0	0	3	3	2	4	2	2	7	7	2	2	2	2	2	2	2	-	3 840	841
137	5	16.11.2018	956	1057	0.8	0	0	3	3	3	4	3	3	7	7	1	1.5	2	2	2	2	2	-	3 842	843
137	7	16.11.2018	1105	1141	0.8	0	0	3	3	1	0	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	-	3 844	kein Foto
1920	1	16.11.2018	0	108	0.2	0	0	3	3	1	0	1	1	0	0	0.5	0.5	2	2	2	2	2	Hauptsächlich Gras, sehr selten Wasser führend	3 848	851
1920	2	16.11.2018	108	222	0.2	0	0	3	3	1	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	Hauptsächlich Gras, sehr selten Wasser führend. Gewässer nicht abgehackt, Kühe können hindurchlaufen	3 850	849
1940	1	16.11.2018	0	25	0.6	0	0	1	1	4	1	4	4	2	2	16	5	1	1	1	1	1	-	2 852	853
1940	3	16.11.2018	60	101	0.5	0	1	1	1	2	4	2	2	7	7	1	16	2	1	1	1	1	-	2 856	857
1940	4	16.11.2018	101	161	0.8	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	10	16	1	1	1	1	1	Position und Höhe grösster Absturz nicht bestimmbar, da meist <20cm	1 858	859
1940	5	16.11.2018	161	219	0.5	0	0	1	1	2	4	2	2	7	7	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	2 860	861
1940	6	16.11.2018	219	292	0.2	0	0	3	0	5	4	5	5	5	5	0.5	0.5	2	2	2	2	2	Sohlenverbau: Natursteine dicht, Gewässer geht noch weiter!	4 862	863
1940	2	16.11.2018	25	60	0.6	0	1	1	1	3	4	3	3	7	7	1	1	2	2	2	2	2	-	3 864	855
1945	1	16.11.2018	0	55	1.5	0	0	2	2	2	1	2	2	2	2	16	3	1	2	2	2	2	-	2 865	866
1945	2	16.11.2018	55	89	2	0	0	1	2	1	0	1	2	0	2	16	3	1	2	2	2	2	-	2 867	868
1945	3	16.11.2018	89	137	1	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	16	3	1	2	2	2	2	-	2 869	870
1945	4	16.11.2018	137	221	3	0	0	2	1	5	1	5	5	2	2	16	5	1	2	1	2	1	-	3 871	873
1944	1	16.11.2018	0	59	1.5	0	0	3	3	6	1	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	Mauer: Natursteine locker	4 874	875
624	2	16.11.2018	112	139	1	0	0	3	3	2	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	-	4 877	878
624	3	16.11.2018	139	177	1	0	0	3	3	2	4	5	6	6	6	0.5	0	2	3	2	2	0	-	4 879	880
624	5	16.11.2018	207	267	1	0	0	3	3	2	4	5	6	6	6	0.5	0	2	3	2	2	0	-	4 881	882
624	6	16.11.2018	267	333	1.5	0	0	3	3	3	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	>50% des Abschnitts unter Betonplatten für Hauszufahrten	4 883	884
624	8	16.11.2018	421	455	1.5	0	0	3	3	2	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	Leicht anderer Verlauf des Gewässers, siehe separate "Probleme"	4 885	886
155	1	16.11.2018	0	197	1.2	0	0	3	3	2	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	-	4 890	893
155	2	16.11.2018	197	243	0.8	0	0	2	3	2	4	6	6	2	6	0.5	0	2	3	2	2	0	-	3 894	895
155	3	16.11.2018	243	284	1	0	0	2	2	2	4	5	5	6	2	0.5	4	2	2	2	2	2	Am Ende zwei Durchlässe und Zusammen-/Auseinanderfluss von allen vier Gewässern Nr 155, 156, 157 und 624	3 896	897
157	1	16.11.2018	0	249	1.2	0	0	3	3	2	1	1	1	0	0	0.5	0.5	2	2	2	2	2	-	3 898	902
157	2	16.11.2018	249	371	2	0	0	2	2	2	1	2	2	6	6	0.5	1	2	2	2	2	2	-	3 903	904
157	3	16.11.2018	371	406	2.5	0	0	1	2	2	1	2	2	2	2	16	1.5	1	2	1	2	1	-	2 905	907

BachNr	AbschNr	Datum	Von	Bis	GSbreite	Eindol	vnatAbst	BVar	TVar	SohlVer	SohlMat	LBukVer	RBukVer	LBukMat	RBukMat	LUFbeBre	RUFbeBre	LUferBer	RUferBer	LUFbeBew	RUFbeBew	Notizen	Klasse	FotoAuf	FotoAb	
2232	1	16.11.2018	0	7	2	0	0	1	1	2	1	2	2	2	2	16	16	1	1	1	1	-	1 906	kein Foto		
624	11	23.11.2018	528	566	1	0	0	2	2	2	4	5	5	3	6	0	0	3	3	0	0	-	3 909	911		
624	12	23.11.2018	566	591	1	0	0	2	2	2	1	6	5	6	6	0	1	3	2	0	0	-	3 912	913		
624	13	23.11.2018	591	620	1.5	0	0	3	2	2	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	-	4 914	915		
624	14	23.11.2018	620	655	1	0	0	2	0	2	2	5	4	2	3	1	0.5	2	2	2	2	-	3 916	917		
624	15	23.11.2018	655	688	1	0	0	2	2	2	4	5	4	6	3	0	0.5	3	2	0	0	2	Mauer: Natursteine locker	3 918	919	
624	16	23.11.2018	688	714	1	0	0	3	2	2	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	0	Rechte Mauer: Natursteine dicht	4 920	921	
156	1	23.11.2018	0	30	0.8	0	0	2	2	3	4	4	4	7	7	2	0.5	2	2	2	2	-	3 922	923		
156	2	23.11.2018	30	80	0.8	0	0	2	0	2	4	5	5	6	6	1	1	2	2	2	2	-	3 924	925		
156	3	23.11.2018	80	109	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	0	Geschiebesammler/Staubecken	0 926	kein Foto	
156	4	23.11.2018	109	167	3	0	0	3	2	6	4	6	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4 927	928	
156	5	23.11.2018	167	386	1.5	0	0	3	0	6	4	6	6	5	5	1.5	1	2	2	2	2	2	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4 929	930	
156	6	23.11.2018	386	435	1.5	0	0	2	2	5	4	5	5	2	2	4	2	2	2	1	1	1	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4 931	932	
156	7	23.11.2018	435	503	1.5	0	0	3	2	6	4	6	6	2	2	4	6	2	1	2	1	1	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4 933	939	
156	9	23.11.2018	654	755	2	0	0	3	2	6	4	6	6	2	2	12	16	1	1	1	1	1	Sohlenverbau: Natursteine dicht	3 937	938	
156	8	23.11.2018	503	654	1.5	0	0	3	2	6	4	6	6	2	2	6	16	1	1	2	1	1	Sohlenverbau: Natursteine dicht	4 940	936	
2450	6	17.10.2018	726	871	8	0	0	3	3	2	4	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0	-	4 941	118		
592	5	17.10.2018	504	1044	4	0	0	3	2	6	4	6	6	5	5	2	2	2	2	3	3	-	4 943	133		
20	6	05.11.2018	183	328	1	0	0	3	3	5	4	5	5	7	7	6	10	1	1	2	2	-	4 946	428		
20	5	05.11.2018	158	183	0.8	0	0	2	2	6	4	6	6	4	7	7	6	10	1	1	2	2	-	4 948	945	
20	4	05.11.2018	103	158	1.2	0	0	3	2	6	4	6	6	7	7	6	10	1	1	2	2	-	4 950	947		
136	6	07.11.2018	1305	1591	1.2	0	0	3	2	2	4	6	6	7	7	1	2	2	2	2	2	-	4 952	572		
136	4	07.11.2018	397	660	1.3	0	0	3	3	2	2	6	6	3	3	3	3	2	2	2	2	-	4 957	568		
100007	3	06.11.2018	440	895	0.8	0	0	3	3	6	4	6	6	7	7	2	2	2	2	2	2	-	4 959	551, 550		
131	4	07.11.2018	471	593	1.8	0	0	3	2	2	2	6	6	3	3	2	3	2	2	2	2	-	4 961	kein Foto		
100003	1	27.10.2018	0	31	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	8	16	1	1	1	1	1	Anderer Gewässerlauf, siehe separate "Probleme"	1 962	kein Foto	
80	1	14.11.2018	43	74	1	0	1	2	2	2	1	6	1	6	0	0	2	3	2	0	0	1	Sohlenverbau unklar	3 963	964	
80	2	14.11.2018	74	159	1	0	1	2	2	3	4	4	3	5	5	0	6	3	1	0	1	-	3 965	966		
80	4	14.11.2018	205	240	1	0	1	1	1	2	1	5	2	2	2	15	15	1	1	2	1	1	Am linken Ufer gibt es eine Art Trockensteinmauer. Diese bildet jedoch nicht überall den Böschungsfuss des Baches. Bereich ausserhalb Mauer wurde zum Uferbereich mitgezählt.	2 967	968	
80	5	14.11.2018	240	328	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	15	15	1	1	2	1	1	Landwirtschaft links wurde als extensiv betrachtet. Im Uferbereich steht noch ein Staubecken.	1 969	970	
80	6	14.11.2018	328	368	0.6	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	15	15	1	1	1	1	-	1 971	972		
80	7	14.11.2018	368	412	0.6	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	2	2	2	2	-	2 973	974		
80	8	14.11.2018	412	468	0.6	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	5	15	1	1	1	1	-	1 975	976		
80	9	14.11.2018	468	508	0.6	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	15	2	1	2	1	-	2 977	978		
80	10	14.11.2018	508	529	0.4	0	1	2	2	1	0	4	4	2	2	0	0	3	3	0	0	-	3 979	980		
80	11	14.11.2018	539	552	0.4	0	0	2	2	1	0	1	1	0	0	2	15	2	1	2	2	-	2 981	982		
83	1	14.11.2018	0	28	0.2	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	2	15	2	1	1	1	2	Anderer Gewässerlauf, siehe separate "Probleme"	2 983	984	
83	2	14.11.2018	28	45	0.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bereich von Becken, kein Bach vorhanden.	0 985	986
83	3	14.11.2018	45	79	0.2	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	4	15	2	1	1	1	1	Wasser läuft sehr diffus, versumpftes Gelände.	1 987	988	
83	4	14.11.2018	79	133	0.2	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	10	3	1	2	1	1	-	1 989	990		
82	1	14.11.2018	0	18	0.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	0	0	Unter Becken ist ein kurzer Abschnitt eingedolt, Rest des Abschnittes ist Becken.	0 991	992
82	2	14.11.2018	18	78	0.5	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	15	2	1	2	1	1	-	1 993	994		
82	3	14.11.2018	78	123	0.5	0	1	1	1	1	0	2	2	2	2	15	1	1	2	1	2	-	2 995	996		
82	4	14.11.2018	123	148	0.4	0	0	3	3	6	5	6	6	7	7	0	0	3	3	0	0	-	4 997	998		
82	5	14.11.2018	148	178	0.4	0	0	3	3	6	5	6	6	7	7	3	15	2	1	2	1	-	4 999	1000		
82	6	14.11.2018	178	209	0.4	0	0	3	3	6	5	6	6	7	7	0.5	0.5	2	2	2	2	-	4 1001	1002		
82	7	14.11.2018	209	254	0.4	0	0	3	3	6	5	6	6	7	7	0	0	3	3	0	0	-	4 1003	1004		
82	8	14.11.2018	254	306	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	0	-	5 1005	1006	
82	9	14.11.2018	306	365	0.4	0	0	3	3	6	5	6	6	5	5	0	0	3	3	0	0	0	Anderer Gewässerlauf, siehe separate "Probleme"	4 1007	keine Foto	
82	10	14.11.2018	365	378	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	0	0	Abschnitt konnte nicht begangen werden, da zu steil.	0 1008	1009
82	11	14.11.2018	378	475	0.4	0	0	3	3	6	5	6	6	5	5	0	0	3	3	0	0	-	4 1010	1011		
82	12	14.11.2018	475	495	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	0	-	5 1012	kein Foto	
80	14	14.11.2018	725	755	0.3	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	2	2	2	2	-	2 1013	1014		
80	15	14.11.2018	906	992	0.4	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	Nur im unteren Bereich wasserführend	2 1015	1016
80	16	14.11.2018	992	1017	0.2	0	0	3	3	6	5	6	6	7	7	0	15	3	1	0	0	1	Betonhalbschale, trocken	4 1017	1018	
80	17	14.11.2018	1017	1050	0.4	0	0	1	1	3	4	3	3	7	7	15	15	1	1	1	1	1	1	Teilweise zerfallene Betonhalbschale	2 1019	1020

BachNr	AbschNr	Datum	Von	Bis	GSbreite	Eindol	vnatAbst	BVar	TVar	SohlVer	SohlMat	LBukVer	RBukVer	LBukMat	RBukMat	LUfBre	RUFbeBre	LUferBer	RUFerBer	LUfBew	RUFbeBew	Notizen	Klasse	FotoAuf	FotoAb
100006	6	07.11.2018	389	424		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
136	2	07.11.2018	25	95	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
1922	1	07.11.2018	0	43		1.5	0	0	2	2	4	4	4	4	6	6	6	12	1	1	2	2	-	3 kein Foto	582
145	1	09.11.2018	0	305	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
144	4	09.11.2018	190	272	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
2450	12	09.11.2018	1300	1414		10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
2450	15	09.11.2018	1566	1598	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
144	7	09.11.2018	402	450	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
100004	1	09.11.2018	0	12	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
184	1	09.11.2018	0	182	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	Gewässer nicht sichtbar, auch kein Rohr von Eindohlung, ev. trockengelegt?	5 kein Foto	kein Foto
131	5	07.11.2018	593	1001		1.8	0	0	3	2	2	2	6	6	3	3	3	3	2	2	2	2	-	4 kein Foto	538
1880	1	31.10.2018	0	79	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
185	2	12.11.2018	37	126		10	0	0	3	2	1	0	5	5	6	6	3	4	2	2	2	2	Zwei Überläufe rechts	3 kein Foto	704
151	20	12.11.2018	1162	1209	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
151	22	12.11.2018	1258	1305	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
154	2	12.11.2018	29	68	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
154	5	12.11.2018	207	244	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
2666	2	14.11.2018	37	161	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
302	2	14.11.2018	503	535		3	0	0	2	1	2	4	4	5	6	2	2	5	2	2	1	1	-	3 kein Foto	795
302	4	14.11.2018	560	662		2	0	1	1	1	1	0	5	5	2	2	2	2	2	2	1	2	-	3 kein Foto	797
80	12	14.11.2018	552	576	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
137	6	16.11.2018	1057	1105	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
100002	1	14.11.2018	0	65		2	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6	16	1	1	1	1	Gleiches Gewässer wie Nr 302, nur durch kleines "Inseli" getrennt.	1 kein Foto	817
624	1	16.11.2018	0	112	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
624	4	16.11.2018	177	207	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
624	7	16.11.2018	333	421	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
624	10	16.11.2018	480	528		1.5	0	0	3	3	2	4	5	5	6	6	0	0	3	3	0	0	-	4 kein Foto	817
80	3	14.11.2018	159	205	<Null>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
2443	1.2	12.10.2018	78	117		6.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<Null>	<Null>	0	0	0	0	-	5 kein Foto	kein Foto
224	16	19.10.2018	1828	1899		20	0	0	2	2	0	0	5	5	7	6	5	0.5	2	2	2	2	Staubbecken	0 kein Foto	231